



**ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Новоуоянская дистанция пути**

п. Новый Уоян Северобайкальский р-н
пр. Литовский -20, 671732
Тел.: 8(30130) 33-534, факс: 8 (30130) 33-571

«10» апреля 2024 г. № 285 /ВСИБ ПЧ-25

Главе МО «Северо-Байкальский район»,
Руководителю администрации
Пухареву И.В.;

Главе МО «Муйский район»,
руководителю администрации
Козлову А.И.;

Копия:

Главе МО ГП «Поселок Новый Уоян»
Ловчей О.В.;

Главе МО ГП «Поселок Кичера»
Голиковой Н.Д.;

Главе МО СП «Верхнезаимское»
Телешеву А.П.;

Главе МО СП «Ангоянское»
Казымовой Э.К.;

Главе МО ГП «Янчукан»
Соколову В.В.

О безопасности движения на
железнодорожных переездах

Уважаемые руководители!

Руководство ВСЖД придает большое значение вопросу по обеспечению безопасности движения на железнодорожных переездах, работе по улучшению их эксплуатационного состояния и внедрению новых технических средств, направленных на снижение аварийности, однако положение дел в данной сфере продолжает вызывать обоснованную тревогу. Принимаемые меры по повышению безопасности движения на железнодорожных переездах не дают достичь желаемого результата в полной мере.

Ситуация с обеспечением безопасности движения на железнодорожных переездах остается критической. С начала года на сети железных дорог уже допущено 53 дорожно – транспортных происшествия.

В сутках 01 апреля 2024г. на сети дорог допущено 2 ДТП, повлекшие гибель людей.

На Забайкальской ж.д. перегона Зун – Торей – Борзя однопутного с двухпутными вставками электрифицированного участка Тарская – Борзя на регулируемом необслуживаемом дежурным работником переезде при исправно


действующей автоматической переездной сигнализации допущено столкновение поезда №4402 с легковым автомобилем марки TOYOTA COROLLA (смертельно травмирован водитель).

На 146 км ПК8 перегона Шушково – Берендеево двухпутного электрифицированного участка Ярославль Главный – Александров Северной дирекции инфраструктуры на регулируемом обслуживаемом дежурным работником переезде допущено столкновение поезда №15 (12 вагонов, 340 пассажиров) с рейсовым автобусом.

В результате ДТП травмирован машинист поезда, в автобусе смертельно травмированы 7 человек. Задержаны поезда.

В целях обеспечения высокого уровня безопасности движения поездов на железнодорожных переездах, при осуществлении профилактической работы по предупреждению ДТП на железнодорожных переездах прошу Вас сосредоточить внимание на повышение качества разъяснительной работы с водителями автотранспортных средств, в том числе на автотранспортных предприятиях, осуществляющих перевозку пассажиров, особое внимание, акцентировав на вопросы тяжести последствий ДТП, персональную ответственность водителей и необратимость наказания за допущенные нарушения Правил дорожного движения.

Начальник дистанции пути



В.С.Максимов